



Auftraggeber:
Verbandsgemeinde Wörrstadt
Zum Römergrund 2 - 6
55286 Wörrstadt

Sicherheitstechnische Überprüfung
der Spielgeräte / des Spielplatzes

Prüfbericht-Nr.	2022000_20241121_0043
Bericht	Jahreshauptinspektion
Spielplatz	Raiffeisenstraße 1 55578 Vendersheim
Spielplatz Name	Spielplatz an der Kirche
Tag der Überprüfung	21.11.2024
Name des Prüfers	Matthias Roos



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M. Roos'.

21.11.2024, Matthias Roos

Spielgeräte:

Nr. / Artikel-Nr.	1 / -
Bezeichnung	Sandkasten
Zusatz	Blockstufeneinfassung (Gummigranulat)
Bemerkung	mit Sonnensegel
Fallschutz	Rasen



- DIN EN 1176 - 1: 2008
- Absturzsicherung
 - Beschaffenheit des Gerätes
 - Bewegliche Teile
 - Fallschutz
 - Fangstellen / Quetsch- & Klemmstellen
 - Freiraum
 - Umfassungsmöglichkeiten
 - Zugänge
 - Zugänglichkeit für Erwachsene

Befund: ohne

Nr. / Artikel-Nr.	2 / -
Bezeichnung	Schaukel
Zusatz	2er (Normal + Kleinkind)
Hersteller	Spielplatzbau-Kroll
Fallschutz	Holzhackschnittel
Baujahr	2018



- DIN EN 1176 - 1: 2008
- Absturzsicherung
 - Beschaffenheit des Gerätes
 - Bewegliche Teile
 - Fallschutz
 - Fangstellen / Quetsch- & Klemmstellen
 - Freiraum
 - Umfassungsmöglichkeiten
 - Zugänge
 - Zugänglichkeit für Erwachsene

- DIN EN 1176 - 2: 2008
- Bodenfreiheit
 - konstruktive Festigkeit
 - Sitze / Plattformen
 - zusätzliche Typanforderungen

Befund:

Mangel Hindernis im Fallraum
Dringlichkeit sofort (vom 21.11.2024)
Quellennachweis 1176-1:2008 Abschnitt 4.2.8.4 -Schutzmaßnahmen gegen Verletzungen im Fallraum-



Nr. / Artikel-Nr. 3 / -
Bezeichnung Federteller
Fallschutz Rasen



- DIN EN 1176 - 1: 2008
- Absturzsicherung
 - Beschaffenheit des Gerätes
 - Bewegliche Teile
 - Fallschutz
 - Fangstellen / Quetsch- & Klemmstellen
 - Freiraum
 - Umfassungsmöglichkeiten
 - Zugänge
 - Zugänglichkeit für Erwachsene

Befund: ohne

Nr. / Artikel-Nr. 4 / -
Bezeichnung Spielhaus
Hersteller Spielplatzbau-Kroll
Fallschutz Rasen
Baujahr 2016



DIN EN 1176 - 1: 2008

- Absturzsicherung
- Beschaffenheit des Gerätes
- Bewegliche Teile
- Fallschutz
- Fangstellen / Quetsch- & Klemmstellen
- Freiraum
- Umfassungsmöglichkeiten
- Zugänge
- Zugänglichkeit für Erwachsene

Befund: ohne

Nr. / Artikel-Nr. 5 / -
Bezeichnung Hängematte
Hersteller Spielplatzbau-Kroll
Fallschutz Oberboden/Rasen
Baujahr 2016



DIN EN 1176 - 1: 2008

- Absturzsicherung
- Beschaffenheit des Gerätes
- Bewegliche Teile
- Fallschutz
- Fangstellen / Quetsch- & Klemmstellen
- Freiraum
- Umfassungsmöglichkeiten
- Zugänge
- Zugänglichkeit für Erwachsene

Befund:

Mangel	Geräteteile verrottet
Dringlichkeit	innerhalb 3 Monate (vom 21.02.2024)
Bemerkung	Rissbildung und Pilzbefall schon sichtbar



Nr. / Artikel-Nr.	6 / -
Bezeichnung	Rutsche
Zusatz	Hangrutsche
Fallschutz	Rasen



- DIN EN 1176 - 1: 1998
- Absturzsicherung
 - Beschaffenheit des Gerätes
 - Bewegliche Teile
 - Fallschutz
 - Fangstellen / Quetsch- & Klemmstellen
 - Freiraum
 - Umfassungsmöglichkeiten
 - Zugänge
 - Zugänglichkeit für Erwachsene

- DIN EN 1176 - 3: 1998
- Rutschenaufgang
 - Rutschenauslauf
 - Rutscheneinsitzteil
 - Rutschenteil
 - Seitenbegrenzung

Befund:

Mangel	Rutschfläche verschlissen (GFK)
Dringlichkeit	innerhalb 3 Monate (vom 21.02.2024)
Quellennachweis	1176-3:1998 Abschnitt 4.7 und Beiblatt
Bemerkung	Mit Epoxidharz überstreichen



Mangel	keilförmige Öffnung (Fangstelle)
Dringlichkeit	innerhalb 3 Monate (vom 18.05.2022)
Quellennachweis	1176-3:1998 Abschnitt 3.3 -Rutscheteil soll dem Gefälle des Hanges folgen



Nr. / Artikel-Nr. 7 / -
Bezeichnung Rutsche
Zusatz Hangrutsche
Fallschutz Rasen/EPDM



DIN EN 1176 - 1: 2008

- Absturzsicherung
- Beschaffenheit des Gerätes
- Bewegliche Teile
- Fallschutz
- Fangstellen / Quetsch- & Klemmstellen
- Freiraum
- Umfassungsmöglichkeiten
- Zugänge
- Zugänglichkeit für Erwachsene

DIN EN 1176 - 3: 2008

- Rutschenaufgang
- Rutschenauslauf
- Rutscheneinsitzteil
- Rutschenteil
- Seitenbegrenzung

Befund: ohne

Nr. / Artikel-Nr. 8 / -
Bezeichnung 6-Eck-Turm
Zusatz Sprossenwand, Netz, Reck, Rutschstange
Hersteller Spielplatzbau-Kroll
Fallschutz Holzhackschnitzel
Baujahr 2016



DIN EN 1176 - 1: 2008

- Absturzsicherung
- Beschaffenheit des Gerätes
- Bewegliche Teile
- Fallschutz
- Fangstellen / Quetsch- & Klemmstellen
- Freiraum
- Umfassungsmöglichkeiten
- Zugänge
- Zugänglichkeit für Erwachsene

Befund:

Mangel	hervorstehende Schraube
Dringlichkeit	innerhalb 1 Monat (vom 21.11.2024)
Quellennachweis	1176-1:2008 Abschnitt 4.2.5 -Soll max. 8 mm-
Bemerkung	Hutmutter



Mangel	Hindernis im Fallraum
Dringlichkeit	innerhalb 3 Monate (vom 24.05.2023)
Quellennachweis	1176-1:2008 Abschnitt 4.2.8.4 -Schutzmaßnahmen gegen Verletzungen im Fallraum-
Bemerkung	Busch zurückschneiden



Nr. / Artikel-Nr. 9 / -
Bezeichnung Federwippe
Zusatz Motorrad
Fallschutz Rasen



DIN EN 1176 - 1: 2008

- Absturzsicherung
- Beschaffenheit des Gerätes
- Bewegliche Teile
- Fallschutz
- Fangstellen / Quetsch- & Klemmstellen
- Freiraum
- Umfassungsmöglichkeiten
- Zugänge
- Zugänglichkeit für Erwachsene

DIN EN 1176 - 6: 2008

- Bewegungsabgrenzung
- Bodenfreiheit
- Fußstützen / Handgriffe
- Höhe der Sitz-/Stehgelegenheit
- Neigung der Sitz-/Stehgelegenheit
- zusätzliche Typanforderungen

Befund: ohne

Nr. / Artikel-Nr. 10 / -
Bezeichnung Schaukel
Zusatz 2er
Hersteller Spielplatzbau-Kroll
Fallschutz Rasen
Baujahr 2015



DIN EN 1176 - 1: 2008

- Absturzsicherung
- Beschaffenheit des Gerätes
- Bewegliche Teile
- Fallschutz
- Fangstellen / Quetsch- & Klemmstellen
- Freiraum
- Umfassungsmöglichkeiten
- Zugänge
- Zugänglichkeit für Erwachsene

DIN EN 1176 - 2: 2008

- Bodenfreiheit
- konstruktive Festigkeit
- Sitze / Plattformen
- zusätzliche Typanforderungen

Befund: ohne

Nr. / Artikel-Nr.	12 / 2201294 01
Bezeichnung	Kletteranlage
Zusatz	2xTurm, Wackelbrück, Kletterwand, Rampe
Hersteller	Sauerland Spielgeräte
Fallschutz	Holzhackschnitzel
Baujahr	07/2020



- DIN EN 1176 - 1: 2017
- Absturzsicherung
 - Beschaffenheit des Gerätes
 - Bewegliche Teile
 - Fallschutz
 - Fangstellen / Quetsch- & Klemmstellen
 - Freiraum
 - Umfassungsmöglichkeiten
 - Zugänge
 - Zugänglichkeit für Erwachsene

Befund: ohne

Ausstattung:

Nr. / Artikel-Nr.	1 / -
Bezeichnung	Abfallbehälter
Bemerkung	2 Stück

Befund: ohne

Nr. / Artikel-Nr.	2 / -
Bezeichnung	Sitzbank
Zusatz	Holzauflage + Holzfuß
Bemerkung	2 Stück

Befund: ohne

Nr. / Artikel-Nr.	3 / -
Bezeichnung	Geräteschuppen

Befund: ohne

Bepflanzung:

Nr. / Artikel-Nr. 2 / -
Bezeichnung diverse Bäume

Befund: ohne

Nr. / Artikel-Nr. 3 / -
Bezeichnung diverse Sträucher

Befund: ohne

Umfriedung:

Nr. / Artikel-Nr. 1 / -
Bezeichnung Zaun
Zusatz Metallstabgitterzaun - SKS

Befund: ohne

Eingang:

Nr. / Artikel-Nr. 2 / -
Bezeichnung Eingangstor

Befund: ohne

Anmerkungen:

Auf Basis der gültigen Rechtsprechung und auf Basis der neuen EN Norm 1176 "Spielplatzgeräte", muss jede Spielanlage, je nach Frequentierung, mind. einmal wöchentlich einer Sicht- und Funktionskontrolle, mindestens alle 3 Monate einer Operativen Inspektion (mit Wartungsaufgaben) und einmal jährlich einer ausführlichen Inspektion (jährliche Hauptinspektion), auf der Grundlage der gültigen Rechtsnormen unterzogen werden. Die Überprüfungen müssen schriftlich dokumentiert werden.

Mit der Durchführung dieser Prüfungen oder Begehungen dürfen nur Personen betraut werden, die sich mit den Anforderungen an Spielanlagen auskennen (Eignungsnachweis).

Die sicherheitstechnische Überprüfung der Anlage wurde nach den Gesichtspunkten der Unfallverhütung sowie nach den Regeln der Technik, insbesondere der DIN 18034, DIN EN 1176 "Spielplatzgeräte", und in Anlehnung an die alte DIN 7926 "Kinderspielgeräte", sowie den Regeln der Unfallklasse durchgeführt.

Bei der durchgeführten Prüfung handelte es sich um eine Maß- und Sichtprüfung der aufgestellten Geräte. Eine Bewertung der Fundamente in Bezug auf Dimensionierung, Ausführung, Aufbau und statischer Festigkeit erfolgte nicht.

Grundsätzlich sollten an eingebauten Gegenständen (auch Bruchsteine) alle Kanten mind. 3 mm gerundet sein oder eine Fase aufweisen.

Alle Laufwegsverbindungen sollten frei von Stolperstellen und Hindernissen sein.

Fallräume sollten von Gegenständen freigehalten werden.

Bei Planungen sind die einschlägigen Normen zu beachten.

Gemäß Pkt. 8.2.4 der EN 1176 Teil 7 (allgemeine Sicherheitsmaßnahmen) empfehlen wir ein Hinweisschild in Piktogrammform auf dem Spielplatz anzubringen. Darauf sollten die Anschrift des Spielplatzes und Hinweise zur Erreichung der Rettungsdienste vorhanden sein, z.B. Telefonnummer. Weiterhin sollte eine Telefonnummer ausgewiesen sein, unter der schwerwiegende Beschädigungen gemeldet werden können.

Dieser Prüfbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.